


## PRILOGA IV

### CE – ZNAK SKLADNOSTI IN INFORMACIJA

- Znak skladnosti je sestavljen iz začetnic “CE” v spodaj prikazani obliki:



- Če je oznaka CE pomanjšana ali povečana, se morajo razmerja iz zgornje risbe ohraniti.
- Različni deli oznake CE morajo imeti na splošno isto višino, ki ne sme biti manjša od 5 mm. Ta minimalna dimenzija se lahko opusti pri majhnih velikostih osebne varovalne opreme.