

OZNAKA CE

Oznaka skladnosti CE je sestavljena iz začetnic »CE« v naslednji obliki:



Če je oznaka CE pomanjšana ali povečana, morajo biti upoštevana razmerja, prikazana na zgornji risbi.

Različni komponenti oznake CE morata imeti praktično enako navpično mero, ki ne sme biti manjša kot 5 mm. Najmanjša mera se lahko zmanjša pri majhnih strojih.

Oznaka CE mora biti pritrjena v neposredni bližini imena proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika z uporabo enake tehnike.

Kadar je bil uporabljen postopek popolnega zagotavljanja kakovosti iz c) alineje tretjega odstavka in b) alineje četrtega odstavka 13. člena tega pravilnika, mora oznaki CE slediti identifikacijska številka priglasičenega organa.