

Znaki na tablah, ki se uporabljajo:



Prepovedano kajenje



Prepovedano kajenje
in kurjenje



Dostop pešcem
je prepovedan



Prepovedano gašenje
z vodo



Voda ni pitna



Dostop za nepooblašene
osebe je prepovedan



Dostop za industrijska
vozila je prepovedan



Dotikanje
je prepovedano

3.2. Opozorilni znaki

Izgled:

- trikotna oblika

- črn piktogram na rumeni podlagi s črno obrobo (rumena barva mora zavzemati najmanj 50% površine znaka).



Vnetljivo



Eksplzivna snov



Strupena snov



Korozivna snov



Radioaktivna snov



Viseče breme



Pozor!
Industrijska vozila



Pozor!
Elekrika



Pozor!
Splošna nevarnost



Laser !



Oksidant !



Neionizirajoče sevanje !



Močno magnetno polje



Pozor, ovire!



Nevarnost padca



Biološka nevarnost



Nizka temperatura



Škodljiva in dražeča snov

3.3. Znaki obveznosti

Izgled:

- okrogla oblika

- bel piktoogram na plavi podlagi (plava barva mora zavzemati najmanj 50 % površine znaka).



Obvezna zaščita oči



Obvezna uporaba
varnostne čelade



Obvezna uporaba
zaščite ušes



Obvezna uporaba
respiratorja



Obvezna uporaba
zaščitnih škornjev



Obvezna uporaba
zaščitnih rokavic



Obvezna uporaba
zaščitnega kombinezona



Obvezna uporaba
ščitnika obraza



Obvezna uporaba
varnostnega pasu



Obvezna pot za pešce



Splošen znak za obveznost
(biti mora dopolnjen z drugim znakom)

3.4. Znaki za izhod v sili in prvo pomoč

Izgled:

- pravokotna ali kvadratna oblika
- bel piktogram na zeleni podlagi (zeleno barva mora zavzemati najmanj 50 % površine znaka).



Oznake za označitev smeri umika (pomožni znaki)



Prva pomoč



Nosila



Prha



Pipa za izpiranje oči




Telefon v sili


3.5. Požarni znaki

Izgled:

- pravokotna oblika
- bel piktogram na rdeči podlagi (rdeča barva mora zavzemati najmanj 50 % površine znaka).



Hidrant



Lestev



Gasilnik



Telefon za
javljanje požara