

Varnostni znak v skladu s 15. členom

1. Delovna območja morajo biti jasno razmejena in označena z znakom prepovedi »Dostop za nepooblaščene osebe je prepovedan« z dodatnim opozorilom »Azbestna vlakna«.

2. Minimalni premer znaka mora biti 0,4 m.



Azbestna vlakna!