

PRILOGA I

OZNAKA SKLADNOSTI IN DODATNE OZNAKE

1. Oznaka skladnosti

Oznaka skladnosti je sestavljena iz črk CE, kot so prikazane spodaj.



- če je oznaka CE povečana ali pomanjšana, morajo razmerja ostati enaka kot na gornji sliki;
- različni deli oznake CE morajo imeti v grobem enako navpično dimenzijo, ki ne sme biti manjša od 5 mm.

2. Dodatne oznake k oznaki skladnosti so:

- zadnji dve številki leta, v katerem je bila oznaka skladnosti pritrjena;
- oznaka energetske učinkovitosti, dodeljena po 6. členu te odredbe, ki jo prikazuje naslednji simbol: ★