


OZNAKA CE

Oznaka CE o skladnosti je sestavljena iz začetnic “CE” v naslednji obliki:



Če je oznaka CE pomanjšana ali povečana, se morajo ohraniti razmerja zgornje risbe.

Različni deli oznake CE morajo imeti na splošno isto navpično dimenzijo, ki ne sme biti manjša od 5 mm. To minimalno dimenzijo se sme opustiti pri in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih majhne velikosti.