

O P O Z O R I L O

O NEVARNOSTIH PRED PREVISOKO NAPETOSTJO DOTIKA

PREPOVEDANO IN SMRTNO NEVARNO JE:

- dotikati se vodnikov in izolatorjev voznega omrežja s telesom ali s predmetom;
- približevati se padlim ali visečim vodnikom voznega omrežja;
- vzpenjati se na strehe železniških vozil, na naklade odprtih tovornih vagonov in kovinske konstrukcije voznega omrežja;
- polivati ali škropiti z vodo kovinske konstrukcije voznega omrežja, vodnike, izolatorje in železniška vozila;
- premostiti s telesom ali kovinskim predmetom tirnici tira.