

## PRILOGA 2

**Modul A za ugotavljanje skladnosti  
Notranja kontrola proizvodnje**

1. Notranja kontrola proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, pri katerem proizvajalec izpolni obveznosti iz točk 2, 3 in 4 te priloge ter zagotovi in na lastno odgovornost izjavi, da zadevna radijska oprema izpolnjuje bistvene zahteve iz 3. člena tega pravilnika.
2. Tehnična dokumentacija  
Proizvajalec pripravi tehnično dokumentacijo v skladu z 21. členom.
3. Proizvodnja  
Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe, da se s proizvodnim procesom in njegovim spremljanjem zagotovi skladnost proizvedene radijske opreme s tehnično dokumentacijo iz točke 2 te priloge in ustreznimi bistvenimi zahtevami iz 3. člena tega pravilnika.
4. Oznaka CE in izjava EU o skladnosti
  - 4.1 Proizvajalec v skladu z 19. in 20. členoma tega pravilnika namesti oznako CE na vsak kos radijske opreme, ki izpolnjuje veljavne zahteve iz tega pravilnika.
  - 4.2 Proizvajalec za vsak tip radijske opreme sestavi pisno izjavo EU o skladnosti in jo hrani skupaj s tehnično dokumentacijo, ki je organoma iz 39. člena tega pravilnika na voljo še deset let po tem, ko je bila radijska oprema dana na trg. Izjava EU o skladnosti opredeljuje radijsko opremo, za katero je bila sestavljena. Na zahtevo se pristojnim organom predloži izvod izjave EU o skladnosti.
5. Pooblaščen zastopnik  
Obveznosti proizvajalca iz točke 4 lahko v njegovem imenu in na njegovo odgovornost izpolni pooblaščen zastopnik, če so navedene v pooblastilu.